



## ▶ Fuente del CORTIJO DE LAS SALINAS (Castro del Río, Córdoba)



Fuente del Cortijo Salinas (F. Cuesta López, julio 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CORTIJO DE LAS SALINAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Castro del Río**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **362374.001** Y: **4161534.239** Huso: **30** Altitud: **358** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**margas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Para llegar a esta fuente tomaremos la A3130, carretera que desde Montilla va a los Llanos del Espinar, justo enfrente de la entrada al Cortijo El Puntal sale una pista que nos llevará al Cortijo de las Salinas.**

**La fuente se encuentra en total abandono, casi perdida entre las hierbas y con el interior del pilar lleno de basura.**

**Presenta un solo caño y una pila circular, que en una parte tiene una gran grieta. La cantidad de maleza impide su observación desde el cercano cortijo, pasando totalmente desapercibida al visitante.**

**En las cercanías se encuentra la Fuente de los Soldados de parecidas características.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López**

**(04-08-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.