



▶ Fuente del CORTIJO DE LAS SALINAS (Castro del Río, Córdoba)



Fuente del Cortijo Salinas (F. Cuesta López, julio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DE LAS SALINAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Castro del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **362374.001** Y: **4161534.239** Huso: **30** Altitud: **358** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

margas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Para llegar a esta fuente tomaremos la A3130, carretera que desde Montilla va a los Llanos del Espinar, justo enfrente de la entrada al Cortijo El Puntal sale una pista que nos llevará al Cortijo de las Salinas.

La fuente se encuentra en total abandono, casi perdida entre las hierbas y con el interior del pilar lleno de basura.

Presenta un solo caño y una pila circular, que en una parte tiene una gran grieta. La cantidad de maleza impide su observación desde el cercano cortijo, pasando totalmente desapercibida al visitante.

En las cercanías se encuentra la Fuente de los Soldados de parecidas características.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(04-08-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.