

## **Fuente del CORTIJO DEL CERRAJÓN (Cabra, Córdoba)**



**Fuente del Cortijo del Cerrajón (F. Cuesta López, septiembre 2008)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CORTIJO DEL CERRAJÓN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Cerrajón**

Municipio:

**Cabra**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **365888.945** Y: **4156426.256** Huso: **30** Altitud: **495** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**margas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Tomaremos la A3129 que desde los Llanos del Espinar se dirige a Cabra, entre los kilómetros 10 y 11, en un cruce tomaremos la pista de la derecha (dirección Cabra) entre olivos, se pasará un cortijo que dejaremos a la derecha y en el siguiente a nuestra izquierda si miramos al cerro de enfrente podremos ver la alberca que resalta blanca sobre el cerro. Presenta un caño que vierte a un pileta rectangular, ésta por gravedad vierte su agua a un alberca de mayores dimensiones. Todo el conjunto se encuentra cercado.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López**

**(04-08-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.