

Pozo de la CAÑADA DE POZONUEVO (Zuheros, Córdoba)



Pozo-manantial de la Cañada de Pozonuevo (M. López Chicano, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de la CAÑADA DE POZONUEVO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada de Pozonuevo

Municipio:

Zuheros

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385389.98** Y: **4154355.175** Huso: **30** Altitud: **958** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Río Bailón

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Llano de Pozonuevo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Se localiza a unos 2 km al sureste de Zuheros, al inicio de la Cañada de Pozonuevo, en la colada de Zuheros a Priego. Se accede por la carretera de la Cueva de los Murciélagos, recorriendo unos 3 km hasta llegar al Llano del Moro. Se toma el camino que se dirige al sureste (Vereda Marchaniega) durante 1 km y luego otro que sale a la izquierda y pasa junto al pozo que da nombre al llano.

Se trata de un pequeño pozo entubado con grandes bloques de piedra prácticamente sin brocal y al ras del terreno. Está rodeado de una alambrada y vallas para evitar que caiga dentro el ganado. Junto al pozo hay un pequeño abrevadero labrado en piedra y varias bañeras que se utilizan también como bebederos. El pozo tiene muy poca profundidad y suele tener el nivel del agua al ras del suelo, pero, sobre todo en los años más húmedos, rebosa y actúa como manantial, drenando el relleno detrítico aluvial del pequeño llano situado aguas arriba.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

ganadera y agrícola

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(12-08-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.