



## Fuente de la MINGA (Villacarrillo, Jaén)



Fuente de la MINGA (T. Pérez Fernández, agosto 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la MINGA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **493700.744** Y: **4217968.274** Huso: **30** Altitud: **704** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Ubeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La Fuente de La Minga, está situada justo debajo de una Fábrica de aceite muy conocida en el municipio. Actualmente está seca y mal conservada.**

**Tiene un caño y un pequeño pilar, de donde se salía el agua y discurría aguas abajo. Por lo que parece, el agua ha podido ser desviada presuntamente hacia dicha fábrica de aceite. En 2015 ha sido restaurada pudiéndose observar su aspecto en las dos últimas fotos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

Usos inadecuados:

## 11 Otra Información

Es una de las fuentes más conocidas de Villacarrillo por su antigüedad y por su uso histórico. Artículo de opinión sobre el estado de la fuente (agosto 2014): <http://villacarrillobiodiversidad.blogspot.com.es/2014/08/condenadas-muerte.html>

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)  
(27-08-2011)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.