

Mina del CORTIJO REGEL (Málaga, Málaga)



Mina del Cortijo Regel (A. Vela Torres, septiembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del CORTIJO REGEL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cerro del Moro

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381605.426** Y: **4078179.421** Huso: **30** Altitud: **770** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Moro

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Por la carretera A-7000 -también llamada de los Montes o de Colmenar- saldremos de Málaga para acercarnos, en primer lugar, a la Venta La Nada y, seguidamente, continuar 300 m. hasta el inicio de un carril asfaltado que se separa a la derecha. Tras recorrer por éste 2,5 km. llegaremos a nuestro destino, una trinchera abierta en la ladera del Cerro del Moro; las dimensiones hacen pensar que ha sido realizada con una máquina pues el ancho es superior a los 2 m., la longitud es de casi 10 m. y llega a alcanzar una altura de más de 3 m. El suelo es ligeramente descendente, lo que propicia que el agua se acumule en el fondo, donde las señales indican alturas por encima del metro. El agua fluye por filtración de las paredes laterales de la galería e, incluso, se forman delgados hilillos en algunos sectores. Mediante tuberías, el agua es conducida al cercano Cortijo Regel, distante 400 m.; en la actualidad existen depósitos para mejor aprovecharla pero, antaño, llegaba a una fuente ubicada frente a la entrada a la casa que consta de un gran pilar rectangular y un frontal triangular de perfil quebrado. En el presente, la fuente está sin uso.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Otras: Aljibes

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(25-09-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.