



## Fuente de la ERMITA DE LA FUENSANTA (Coín, Málaga)



Fuente de la Ermita de la Fuensanta (A. Vela Torres, octubre 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la ERMITA DE LA FUENSANTA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural de Pereila**

Municipio:

**Coín**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **340330.189** Y: **4057337.877** Huso: **30** Altitud: **290** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Desde Coín se llega a la Ermita por la carretera A-355, de cuyo kilómetro 18 parte una pista asfaltada que finaliza junto a la fuente. Ésta consta de un pilar, labrado en mármol azul con vetas grises, de forma rectangular, apariencia robusta y escasa altura, que descansa sobre una pequeña peana. El frontal, del mismo material que el pilar, posee un perfil de líneas rectas y curvas culminado por un triángulo. El caño está situado en el centro de dos círculos concéntricos tallados en relieve. El pilar, localizado al pie de la escalinata por la que se accede a la ermita, data del siglo XVIII. Estuvo colocado en un principio en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista; en tiempos más recientes, en 1927, fue reparado y en los años 60 del siglo XX fue trasladado a su actual ubicación. El agua de la que se abastece la fuente procede de una cercana cueva, cuya boca permanece cerrada con una cancela de hierro.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Otro: Abastecimiento de la ermita**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Instalaciones propias de la ermita.**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**Sobre esta fuente existe una leyenda que se apoya en el descubrimiento de una imagen de la virgen en el siglo XVI. Cuenta esta historia que, al pie de la fuente, halló la estatuilla un pastor morisco vecindado en Monda y la guardó en su zurrón pero al llegar a casa estaba vacío. Regresó al día siguiente y como la figura estaba allí volvió a llevársela; una vez en casa, descubrió que seguía estando vacío el zurrón. Al otro día, por tercera vez, recogió la imagen pero en esta ocasión encontró una azucena. Asombrado por el prodigio, dio cuenta de lo sucedido al párroco de modo que el clero de Coín y Monda y los vecinos de ambos pueblos acudieron a la fuente, a cuyo pie hallaron la imagen de la virgen. Allí mismo decidieron adorarla e iniciar la construcción de la ermita.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(10-10-2011)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.