

## **Mina del LADRÓN (Cañete la Real, Málaga)**



**Mina del Ladrón (A. Fernández Cruces, octubre 2011)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LADRÓN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Marién**

Municipio:

**Cañete la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **319236.457** Y: **4091460.313** Huso: **30** Altitud: **804** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra del Padrastro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Esta mina abastecía al Pilar de Jesús o Marién en Cañete la Real. Era, quizás, la principal fuente de abastecimiento del pueblo. En la actualidad el nivel ha bajado y solo desborda por la boca excepcionalmente los años lluviosos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Cubierta del pozo**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Cubierta de la mina.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Otra Información

**El nuevo Pilar de Jesús o Marién ha desaparecido, pues ha sido derribado por orden judicial, por encontrarse en terrenos de la ermita del mismo nombre y sin permiso de la Hermandad.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Fernández Cruces**

**(17-10-2011)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.