



▶ Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES (Baena, Córdoba)



Fuente del Cortijo de los Alarcones, detalle de la pila (F. Cuesta López, noviembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de los Alarcones

Municipio:

Baena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381376.019** Y: **4159482.197** Huso: **30** Altitud: **560** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Margas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Baena tomaremos la carretera CO-6202 para desvirarnos a la izquierda por el camino denominado de Metedores. Unos kilómetros más adelante, al cruzar el puente sobre el arroyo Villanueva, tomaremos a la izquierda para subir a una cortijo en ruinas, en el patio de dicho cortijo encontraremos la fuente.

Presenta un ancho caño metálico que vierte su agua a una especie de abrevadero rectangular adosado a una de la paredes del patio del cortijo. El agua se vierte a una arqueta que se encuentra fuera del patio y se vierte al arroyo cercano.

Según añade F. J. Navarro se agota excepcionalmente, tan solo en épocas de sequía ha dejado de llegar el agua.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: El cortijo donde se encuentra está en un lamentable estado de abandono. Pudiendose producir su derrumbe en fechas cercanas.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(20-11-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.