



## ▶ Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES (Baena, Córdoba)



Fuente del Cortijo de los Alarcones, detalle de la pila (F. Cuesta López, noviembre 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CORTIJO DE LOS ALARCONES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de los Alarcones**

Municipio:

**Baena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381376.019** Y: **4159482.197** Huso: **30** Altitud: **560** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Margas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Desde Baena tomaremos la carretera CO-6202 para desvirarnos a la izquierda por el camino denominado de Metedores. Unos kilómetros más adelante, al cruzar el puente sobre el arroyo Villanueva, tomaremos a la izquierda para subir a una cortijo en ruinas, en el patio de dicho cortijo encontraremos la fuente.**

**Presenta un ancho caño metálico que vierte su agua a una especie de abrevadero rectangular adosado a una de la paredes del patio del cortijo. El agua se vierte a una arqueta que se encuentra fuera del patio y se vierte al arroyo cercano.**

**Según añade F. J. Navarro se agota excepcionalmente, tan solo en épocas de sequía ha dejado de llegar el agua.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Otros: El cortijo donde se encuentra está en un lamentable estado de abandono. Pudiendose producir su derrumbe en fechas cercanas.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López**  
**(20-11-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.