

## Fuente de la MIMBRE (Algatocín, Málaga)



Fuente de la Mimbres (S. Rodríguez, noviembre 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la MIMBRE**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Pajones**

Municipio:

**Algatocín**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **294064.125** Y: **4049504.412** Huso: **30** Altitud: **679** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Esta fuente pública se localiza bajando 2,5 km. por la carretera A-373 que desde el Puerto del Espino nos conduce a la Estación de Cortes de la Frontera y a otras aldeas como Salitre, Siete Pilas, Las Canchas, etc. En dicho punto de la carretera observamos una parada de autobús a nuestra izquierda. Tomar el carril de la izquierda junto a la parada y a unos 50 m. más adelante otra vez giramos a nuestra izquierda. A unos 250 m. de bajada podemos observar la fuente a nuestra izquierda. La fuente se encuentra en un estado de total abandono, donde podemos observar el caudal del agua del nacimiento de la fuente que pasa justo por delante de ella, pero sin estar canalizada hasta la fuente. La fuente tiene 2 abrevaderos y un banco para sentarse.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Un banco para sentarse.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y R. Orozco**

**(15-11-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.