

## **Fuente de las VÍBORAS (Lentegí, Granada)**



**Fuente de las Viboras (F. Fajardo Martín, marzo 2009)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las VÍBORAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Lentegí**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **435176.208** Y: **4080565.171** Huso: **30** Altitud: **1023** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Verde**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Los Guájares (060.062)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Tejada, Almijara y Alhama, Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La fuente se encuentra adosada a la margen izquierda de la conocida carretera de la Cabra, yendo hacia Almuñécar, una vez pasado el mirador de la Cabra Montés. Fue lugar de parada habitual de los antiguos usuarios de esta carretera tortuosa, pero bellísima. Hoy día se encuentra muy deteriorada y seca en muchas ocasiones; además el lugar de parada ofrece ciertos riesgos a la circulación.**

**Se trata de una fuente de dos caños con un caudal mínimo que procede de las rocas calizo-dolomíticas propias de estas sierras.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono y pintadas**

## 11 Otra Información

**Existen innumerables pintadas de grafiti que empeoran la estética de la fuente, bien podrían abstenerse de ello, sería conveniente restaurar su aspecto original por las autoridades.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**C. Herrera (AQUA Consultores)**

**(13-03-2008)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.