



## ▶ Manantial de la CAÑADA DEL AGUA (Cuevas de San Marcos, Málaga)



Fuente de la Cañada del Agua (M. Ruz, enero 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de la CAÑADA DEL AGUA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cañada del Agua**

Municipio:

**Cuevas de San Marcos**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377389.758** Y: **4125801.292** Huso: **30** Altitud: **445** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**El Pedroso-Arcas (05.38)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierrezuela**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Está situado a 700 m. desde el helipuerto de la presa de Iznájar, aguas arriba de la presa por la margen izquierda.**

**Este manantial abastecía a un cortijo denominado El Menbrillar que quedó inundado por el embalse. Actualmente forma parte del abastecimiento al poblado de la presa y dispone de una pequeña salida para la fuente que está situada junto al camino.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Otras: Caseta de protección**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**La fuente está aislada junto al camino con un diseño muy básico pero suficiente. Desde la caseta del manantial a unos 10 m. de la fuente parte una conducción que abastece junto con otro manantial al poblado de la presa de Iznájar.**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**La condición de no existir garantías sanitarias en el agua que surge en la fuente hizo que se cortara ese suministro y se volvió a restaurar por la presión popular, ya que las características del agua son apreciadas por las gentes del entorno.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Ruz y B. Corrales**

**(19-01-2012)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.