



▶ Manantial de la CAÑADA DEL AGUA (Cuevas de San Marcos, Málaga)



Fuente de la Cañada del Agua (M. Ruz, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de la CAÑADA DEL AGUA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada del Agua

Municipio:

Cuevas de San Marcos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377389.758** Y: **4125801.292** Huso: **30** Altitud: **445** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

El Pedroso-Arcas (05.38)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierrezuela

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situado a 700 m. desde el helipuerto de la presa de Iznájar, aguas arriba de la presa por la margen izquierda.

Este manantial abastecía a un cortijo denominado El Menbrillar que quedó inundado por el embalse. Actualmente forma parte del abastecimiento al poblado de la presa y dispone de una pequeña salida para la fuente que está situada junto al camino.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Otras: Caseta de protección

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

La fuente está aislada junto al camino con un diseño muy básico pero suficiente. Desde la caseta del manantial a unos 10 m. de la fuente parte una conducción que abastece junto con otro manantial al poblado de la presa de Iznájar.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

La condición de no existir garantías sanitarias en el agua que surge en la fuente hizo que se cortara ese suministro y se volvió a restaurar por la presión popular, ya que las características del agua son apreciadas por las gentes del entorno.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Ruz y B. Corrales

(19-01-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.