

## Fuente del LAGAR DE ÁLVAREZ (Yunquera, Málaga)



Fuente del Lagar de Álvarez (A. Vela Torres, enero 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del LAGAR DE ÁLVAREZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Yunquera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **325604.268** Y: **4066315.079** Huso: **30** Altitud: **820** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

El carril de acceso, en el que se alternan tramos asfaltados con otros terrizos y hormigonados, comienza en el paraje de Los Arbolitos, donde se encuentran el campo de fútbol y el camping de la localidad. El recorrido, que discurre sombreado por eucaliptos y pinos, es bastante ameno, gracias a las panorámicas que se contemplan desde un par de miradores. Tras recorrer 1600 m. llegamos a un puente junto al que se levanta un monolito en el que se lee un rótulo con el texto "Fuente de Trojilar". Continuamos por un carril de gran pendiente que arranca aquí, después se toma el primer desvío a la izquierda y se sigue siempre por el carril principal que, al cabo de un recorrido total de 2,3 km, nos dejará junto a la vivienda del Lagar. Para llegar a la fuente hay que cubrir otros 250 m. por un carril descendente.

El único elemento visible que alerta del manantial es una pileta rectangular excavada en el suelo, de aproximadamente 2,5 m. de largo por medio de ancho, situada en la margen derecha de la vaguada. Aunque se ubica muy cerca del camino, su especial ubicación -unida a que la maleza suele estar muy crecida- obliga a buscar con mucha atención pues es posible que pase desapercibida.

El origen del agua no está muy lejos; no hay más que remontar la vaguada algunas decenas de metros y veremos, también en la margen derecha, al pie de una roca, un pequeño agujero de apenas medio metro de diámetro y unos 30 cm. de profundidad en el que surge el agua. Si nos fijamos bien, podremos ver el tubito por el que es conducida al pilón. Un muro de mampuestos de casi medio metro de altura protege el manantial de posibles avenidas procedentes del cercano cauce del arroyo. Respecto al caudal del manantial, la información que hemos obtenido es que, desde hace aproximadamente un par de años, la fuente está seca aunque hay que matizar este dato. En realidad, la poza donde se encuentra la surgencia siempre tiene una delgada lámina de agua pero tan pequeña que no llega a alcanzar el nivel necesario para desaguar por el tubo y llegar a la pileta; la que ésta contiene es simplemente producto de la lluvia.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**Aunque no tiene relación directa con la fuente objeto de esta ficha, creemos conveniente reseñar que el Lagar de Álvarez se abastecía antiguamente de un manantial existente en la parte alta de la finca, desde el que el agua era transportada por una canalización que, en sus metros finales, ya en las cercanías del Lagar, se convertía en acueducto; de esta infraestructura aún permanecen en pie seis arcos que suman un total de 50 m. de longitud y hasta 3 m. de altura. Hace 40 ó 50 años, el manantial se secó y, como consecuencia, el acueducto fue abandonado; ésta es la causa del deteriorado aspecto que ofrece en la actualidad.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez**  
**(21-01-2012)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.