

Fuente de los SAUCES (Ubrique, Cádiz)



Fuente de los Saucés (L. E. Rubio, noviembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los SAUCES

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Berrueco

Municipio:

Ubrique

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **280384.099** Y: **4054442.443** Huso: **30** Altitud: **714** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Peñón del Berrueco

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente de los Sauces es una de las antiguas fuentes situadas en la finca del mismo nombre. Es de agua ferruginosa, aunque muy apreciada porque hay pocas fuentes en los alrededores y es una zona ganadera.

Se accede a ella por la carretera de Ubrique a Cortes, un poco antes de llegar al Peñón del Berrueco, y está prácticamente a pie de carretera.

Se trata de un agujero en la tierra, rodeado de piedras dispuestas en círculo, unas contra otras, sin argamasa. A su alrededor hay un montón de charcos incluso en época seca, y los animales los utilizan como abrevadero.

A unos cincuenta metros está el manantial de los Sauces, de agua dulce, y del otro lado del Berrueco la fuente del Mirrero, ya en la finca llamada Barría (Barrida).

Es también conocida como la Fuente del Corchillo.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Es muy curioso ver que en este invierno tan seco, en el que ha llovido tan poco, hay huellas de todo tipo de animales alrededor de la fuente: venados, jabalíes, corzos, conejos... Se nota la escasez de agua alrededor.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cabello y E. Cabello
(17-02-2012)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.