



Fuente LA MAJUELO (Igualeja, Málaga)



Fuente La Majuelo (S. Rodríguez, febrero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente LA MAJUELO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de José Macias (M.P.)

Municipio:

Igualeja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **312888.263** Y: **4057447.148** Huso: **30** Altitud: **1075** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (zec: Valle del Río Genal)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de Los Cascajales

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Esta fuente terriza de pobre caudal se encuentra dentro del Monte Público de Igualeja en el paraje conocido como cortijo de "José Macias". Su acceso lo tiene por la carretera de Ronda - San Pedro de Alcántara entre los P.K. 15-16 de la carretera A-397 donde hay una señal que dice "Cruces de Mayo". Tomamos el desvío contrario, es decir, el que nos conduce justo en frente de dicha señal y que a unos 200 m. más adelante nos encontraremos con una nave de propiedad municipal. En este punto ya podemos observar por debajo de dicha nave y a unos 100 m. de distancia esta fuente que en el día de su visita su caudal se encontraba totalmente congelado y donde se podía apreciar el pequeño caudal por debajo de las placas de hielo.

Esta fuente se encuentra dentro de los límites de la V.P. "Vereda del Nogalejo" que pasa por este paraje.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

No sabe / No contesta.

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(20-02-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.