



## ▶ Surgencia del CORTIJO DEL CAPITÁN (Ronda, Málaga)



Surgencia del Cortijo del Capitán (S. Rodríguez, febrero 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Surgencia del CORTIJO DEL CAPITÁN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo del Capitán**

Municipio:

**Ronda**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **313200.404** Y: **4069435.262** Huso: **30** Altitud: **950** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Los Peñoncillos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

Esta surgencia de agua se encuentra dentro de la propiedad privada del Cortijo del Capitán. Partiendo del Pilar de Coca, de donde también parte la "Vía Verde Puerta de Marbella", tenemos que tomar el camino ascendente que es público hasta dicha propiedad y que se encuentra a unos 2 Km. Allí podemos observar un pozo con tres pilas labradas en piedra, una alberca y un abrevadero, todo ello en un lamentable estado de abandono. El ganado bebe en una bañera a modo de abrevadero.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

**No sabe / No contesta.**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y A. Orozco**

**(22-02-2012)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.