



## ▶ Fuente del BEREZO (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente del Berezo ([www.valverdeverde.es](http://www.valverdeverde.es))

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del BEREZO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje Dehesa de Los Machos**

Municipio:

**Valverde del Camino**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **699467.102** Y: **4162196.221** Huso: **29** Altitud: **268** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se encuentra en el Paraje llamado Dehesa de Los Machos. Salimos de Valverde por la antigua vía ferroviaria (en la parte trasera de la Casa Dirección) hacia el Buitrón. Pasamos el pantano de El Ferrer y en menos de 1 Km observamos, a mano derecha, una pequeña vega, en la cual existe, a unos**

**350 m, una masa de agua denominada Dique de las Cabras o Charca del Berezo. La fuente se encuentra en el margen derecho del dique, a 1,5 m de la orilla.**

**La fuente cuenta con un brocal de piedra natural, que actualmente se encuentra deteriorado y oculto por la vegetación.**

**Está enclavada en una vega, de fácil acceso a pie y en vehículo si las condiciones meteorológicas lo permiten.**

**En la actualidad, enero 2018 se encuentra completamente cubierta de zarzas según nos indica F. Márquez.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras: - Limpieza del entorno y de la fuente. - Reparación de partes deterioradas, como las piedras del brocal. - Señalización de la fuente. "Conoce Tus Fuentes desea agradecer el trabajo realizado por el Taller de Empleo Verde, dirigido por Jesús Villadeamigo, cuyo trabajo ha servido para realizar esta ficha, y también la colaboración de Francisco Márquez Gómez y José Manuel Hidalgo Feria que han aportado las coordenadas que no estaban indicadas". Parte de la información de la ficha ha sido obtenida de : <https://www.valverdedelcamino.es/repositorio/valverdeverde/hidrologia/fuentes.pdf>**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

[www.valverdeverde.com](http://www.valverdeverde.com)

(29-02-2012)

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.