



▶ Fuente EL ÁLAMO (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente El Álamo (www.valverdeverde.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL ÁLAMO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Campanario

Municipio:

Valverde del Camino

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **691770,762** Y: **4156328,643** Huso: **29** Altitud: **165** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el paraje de Campanario. Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel dirección al dique de Campanario, cogeremos el antiguo ramal ferroviario Mina de Campanario El Cuervo, que seguimos durante 3,5 km hasta la Casa de las Colmenas. Desde allí tomaremos el camino de la izquierda en dirección Suroeste, y tras una bajada de varias curvas y a unos 600 m, antes de llegar a la siguiente bifurcación a la izquierda, encontraremos la fuente semitapada por maleza a unos 5 m del carril.

La fuente mana a partir de una estructura artificial de ladrillo visto semiderruida, de la cual aún se observa parte de sus laterales y cúpula. Su interior prácticamente se encuentra soterrado careciendo de agua y por el exterior la fuente está rodeada de juncos y maleza.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras: - Señalización de la fuente. - Rehabilitación con ladrillos vistos de arcilla. - Mantenimiento frecuente, retirando tanto la tierra que se encuentra en el interior como la maleza que oculta la abertura de la fuente

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**www.valverdeverde.com
(01-03-2012)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.