

## Fuente de la HUERTA DE LA COMPAÑÍA (Valverde del Camino, Huelva)



Fuente de La Huerta de La Compañía, limpia de maleza (Pablo Rentero. Julio de 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la HUERTA DE LA COMPAÑÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje de Campanario**

Municipio:

**Valverde del Camino**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **690660,124** Y: **4157066,109** Huso: **29** Altitud: **153** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se encuentra en Paraje de Campanario. Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel dirección al dique de Campanario, cogeremos el antiguo ramal ferroviario Mina de Campanario El Cuervo, que seguimos durante 4,5 km hasta la antigua Casa de Campanario actualmente derruida. Desde ella parte un camino hacia la izquierda dirección sur, el cual cogemos y tras recorrer unos 600 m nos encontramos un cruce de tres caminos tomando el central caminaremos unos 350 m observando a la derecha el antiguo Huerto de La Compañía Minera donde se ubica dicha fuente.**

**La fuente se encuentra en muy buen estado y tiene un fácil acceso, conserva el semicírculo de piedra por delante y el pilar que estaba preparado para beber el ganado. A día de hoy esta bastante limpia dado que no hay maleza, sino simplemente algunas herbáceas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las siguientes mejoras: - Señalización de la fuente. - Rehabilitación con piedra natural - Mantenimiento frecuente, retirando las herbáceas y maleza de alrededor. En Julio de 2015, el equipo del Club de Caza Menor de Valverde, en otro de sus innumerables trabajos por la recuperación de las fuentes del campo, limpia de maleza y restaura la fuente.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**www.valverdeverde.com**

**(01-12-2011)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.