

Fuente **POZO DE LOS CHARCONES** (Baños de la Encina, Jaén)



Fuente Pozo de Los Charcones (J. A. Palomino, marzo 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente POZO DE LOS CHARCONES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Baños de la Encina

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **432202.689** Y: **4224557.424** Huso: **30** Altitud: **350** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Rumblar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Valdeloshuertos

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Bailén-Guarromán-Linares (05.24)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Morena

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Doble pozo mesteño y piletas pétreas realizadas en piedra arenisca local de carácter ciclópeo. Se encuentran en una zona de huertos históricos, junto a una gran noria y un puente romano sobre el arroyo. Se ha restaurado, quedando uno de los dos pozos con un aspecto magnífico, el segundo está más expuesto en el camino. No se aprecia agua en su interior.

Junto a ellos existe una zona recreativa. De este punto nace un camino que lleva hasta Los Escoriales y Peñallana en el parque natural de Andújar y otro camino que lleva a la fuente Cayetana y el yacimiento de Peñalosa.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Existe una zona recreativa bajo unos eucaliptos de gran porte. Además se han realizado obras para que los dos pozos no se vean aterrados por la erosión de los olivares cercanos.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Otros: **dentro de los pozos se aprecia basura.**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(06-03-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.