

## **Fuente del MADROÑO (Órgiva, Granada)**



**Fuente del Madroño (J. Rubia, abril 2012)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del MADROÑO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Órgiva**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **460050.318** Y: **4080084.061** Huso: **30** Altitud: **742** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

Se accede a la fuente en el trayecto desde Vélez de Beanudalla en dirección Orgiva pasada la vieja edificación de Rules, tomando el siguiente camino hacia la derecha mucho antes de llegar al barranco del Castillejo.

Se trata de un rezume de agua que discurre camino hacia abajo y mediante una pequeña balsa se aprovecha para consumo de animales o en algún caso para cazar. Es más que probable que se seque en años de sequía.

Se encuentra bastante abandonada, la única instalación adjunta es una pequeña arqueta cuadrada a donde llega el agua por una tubería de goma, en el momento de la vista seca donde se ha instalado un grifo.

En las inmediaciones podemos observar vegetación mediterránea como el lentisco y otras indicadoras de humedad como son la abundancia de juncos.

Un centenar de metros más hacia arriba se encuentran las ruinas de una antigua fundición de metales; los residuos existentes por todo el lugar y la chimenea de piedra indican sin lugar a dudas que en otros tiempos la cantidad de agua existente para estos trabajos tuvo que ser mayor.

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: Arqueta y pequeña balsa

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

Otro: **Abastecimiento del cortijo y medioambiental**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Rubia González**

**(10-04-2012)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.