

Fuente del LOBO (Cañete la Real, Málaga)



Fuente-pozo del Lobo (S. Rodríguez, abril 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del LOBO

Otros nombres conocidos:

Pozo del Lobo

Pedanía aldea, paraje o pago:

Monte Público de las Carboneras

Municipio:

Cañete la Real

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **317695.465** Y: **4092329.32** Huso: **30** Altitud: **816** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cañete-Sur (060.041)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Monte de las Carboneras

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Esta fuente pública se localiza dentro del M.P. de las Carboneras en la linde con un enclave de olivar que hay en el centro de dicho monte. Cuando llueve mucho el agua brota al exterior de la fuente y por su peso se llena una pequeña pileta para que puedan beber los animales.

Esta fuente o pozo como es conocida, se encuentra protegida con una pared de piedras y chapas de uralita. Gracias a los trabajos selvícolas que se están realizando en dicho monte, la fuente ha sido descubierta, ya que se encontraba enterrada entre la maleza.

A. Ventas añade que este año (2016) el pozo está seco aunque el año pasado (2015) tenía agua por las mismas fechas, de hecho. Ha sido arreglada aun más, si cabe, pues se ha vuelto a quitar toda la vegetación de alrededor, se ha arreglado el pozo, se ha instalado un cartel y hasta se ha colocado un banco para sentarse. (Ver fotos)

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Brocal

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **No sabe / No contesta**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Alta

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(03-05-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.