



## ▶ Fuente del MARQUÉS (Huércal-Overa, Almería)



Fuente del Marqués (F. Fajardo, junio 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del MARQUÉS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Oribes**

Municipio:

**Huércal-Overa**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **594379.558** Y: **4132658.647** Huso: **30** Altitud: **250** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Cubeta de Overa (060.004)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Cabrera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se trata de una fuente actualmente desaparecida, probablemente como consecuencia de una perforación realizada en una zona próxima. De la fuente quedan restos de los pilares de obra de la misma, así como la vegetación típica de una zona más húmeda (una higuera y cañaverales), así como bancales en los que antiguamente se cultivaba aprovechando el agua de la fuente.**

**El acceso a la fuente está restringido por una señal que indica que el camino es de uso de la Confederación Hidrográfica del Sur.**

**En julio de 2015 una nueva visita a la fuente demuestra que ha sido restaurada aunque se encontraba seca (ver fotos). Se encuentra junto al camino, el agua la toma a unos 50 m, un poco más arriba en las coordenadas de la ficha. (J. D. Cano)**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Fajardo Martín**

**(18-06-2012)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.