



## ▶ Pozo de GALLARDO (Benalup-Casas Viejas, Cádiz)



Pozo-manantial de Gallardo (M. Limón Andamoyo, junio 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo de GALLARDO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cermeño**

Municipio:

**Benalup-Casas Viejas**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **253407.817** Y: **4024030.776** Huso: **30** Altitud: **105** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Barbate**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo Gallardo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial de Barbate (05.62)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Momia**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**El pozo-manantial de Gallardo está situado en Sierra Momia. A la zona se accede por la carretera que desde Benalup-Casas Viejas se dirige al Embalse del Barbate. Luego, hay que dejar el coche a un lado de la carretera y andar por la Colada del Cermeño hacia un coto privado de caza donde se encuentran las ruinas del Cortijo de Gallardo y el pozo-manantial.**

**El manantial está rodeado de un brocal con una abertura donde sale el agua que brota continuamente. El agua pasa por dos pequeños estanques construidos a unos dos metros de distancia y luego continua ladera abajo unos 100 m. hasta el arroyo Gallardo.**

**Se encuentra en completo estado de abandono y las zarzas comienzan a invadirlo.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Brocal de pozo**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

Otros: **Abandono e invasión de vegetación**

## **11 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## **12 Valoración General**

**Baja**

## **13 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. Limón Andamoyo**

**(06-07-2012)**

## **14 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.