



## Fuente del CHORRILLO (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente del Chorrillo (B Montes, julio 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CHORRILLO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Paredejas**

Municipio:

**Priego de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **400202.834** Y: **4143801.094** Huso: **30** Altitud: **674** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Río del Chorrillo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Albayate - Chanzas (05.37)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Albayate**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Fuente situada en las proximidades de la aldea de Las Paredejas en el término municipal de Priego de Córdoba. Aparece a unos 300 m en el lado inferior de la carretera A-340 a la altura del cortijo San Antonio y Casería Linares.**

**Está formada por un pequeña pileta y un cañito de tubo de cobre que sale de una arqueta protegida de un muro de obra de reciente construcción y que también sostiene el terraplén y donde mana el verdadero manantial canalizado por dos tejas árabes. Unos 10 m más abajo aparece un sondeo cuya finalidad era proporcionar agua a la aldea de Las Paredejas, actualmente en desuso.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Medio**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Merendero con bancos y mesa de hormigón.**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**B. Montes Pérez**

**(23-07-2012)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.