



▶ Fuente del CHORRILLO (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente del Chorrillo (B Montes, julio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CHORRILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Paredejas

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **400202.834** Y: **4143801.094** Huso: **30** Altitud: **674** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Río del Chorrillo

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Albayate - Chanzas (05.37)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Albayate

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en las proximidades de la aldea de Las Paredejas en el término municipal de Priego de Córdoba. Aparece a unos 300 m en el lado inferior de la carretera A-340 a la altura del cortijo San Antonio y Casería Linares.

Está formada por un pequeña pileta y un cañito de tubo de cobre que sale de una arqueta protegida de un muro de obra de reciente construcción y que también sostiene el terraplén y donde mana el verdadero manantial canalizado por dos tejas árabes. Unos 10 m más abajo aparece un sondeo cuya finalidad era proporcionar agua a la aldea de Las Paredejas, actualmente en desuso.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Merendero con bancos y mesa de hormigón.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados:

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez

(23-07-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.