

Fuente del SOCORRO (Villanueva del Duque, Córdoba)



Fuente del Socorro (D. Gómez, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del SOCORRO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de la Ermita

Municipio:

Villanueva del Duque

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **325884.372** Y: **4252082.988** Huso: **30** Altitud: **587** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Fuente situada al norte del casco urbano de Villanueva del Duque, concretamente en el paseo que une la Ermita de la Virgen de Guía con la localidad, a unos 500 m. del municipio. Se accede a la misma saliendo de la localidad en dirección norte hacia dicha ermita, por el paseo Aurelio Teno, también conocido como Paseo de la Virgen de Guía. Este paseo discurre de forma paralela a la carretera que va hacia el vecino pueblo de Villaralto, que a su vez coincide con la vía pecuaria Vereda Camino de Villanueva del Duque a Villaralto. Su aspecto actual difiere mucho de su morfología inicial, ya que al igual que la cercana Fuente Guía, fue reformada para abastecer de agua pública a la población villaduqueña a finales de la década de los 70 del pasado siglo. En este sentido, su brocal de piedras graníticas (170 x 270 x 80 cm.) que dejaba un vano rectangular fue cubierto y provisto de una pequeña casetilla de bombeo con la que se bombeó agua hasta un bidón situado en la ermita. Desde el cual, por propia caída del terreno dirigía las aguas a la zona central de este paseo donde se ofrecía a la población mediante una fuentecilla de tres grifos. Por último, hace unos años se volvió a remodelar el entorno del paseo donde se ubica la fuente dándole su aspecto actual, muy alejado de su morfología original ya que tanto las piedras graníticas del brocal como la casetilla de la bomba han sido recubiertas por piedras de pizarra según se observa en las fotografías.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

La fuente se encuentra dentro de un recinto vallado con bancos de piedra y arboleda.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

D. Gómez y R. Ruz

(28-08-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.