

Lavadero de LAS PILAS (Navas de San Juan, Jaén)



Lavadero de Las Pilas (M. Valenzuela Díaz-chiringote.mforos.com, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Lavadero de LAS PILAS

Otros nombres conocidos:

Las Curaderas

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Las Curaderas

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **471910,441** Y: **4225257,292** Huso: **30** Altitud: **540** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Ubeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Pegado casi a la fachada del cortijo de Lorenzo Merino, a unos 500 m del comienzo del camino del Bergao se encuentra la fuente que abastece de agua al lavadero de las Pilas y a las huertas aledañas. En tiempos pasados fue conocida como Las Curaderas aunque popularmente se le llamaba Las Curaeras. Al agua de sus cuatro caños ha dejado sobre el blanco de la cal de reiterados blanqueos el verde oscuro de las ovas con el paso de los años. Hasta la primera mitad del siglo pasado el sobrante de aguas de esta fuente fue objeto de subasta pública.

El lavadero público de Las Pilas que data de 1804, se compone de dos naves con doble fila de pilas techada con una estructura de madera a dos aguas. Fue destruido durante la ocupación Francesa de la Guerra de la Independencia. En la actualidad se conserva la doble fila de pilas pero se ha perdido la estructura de madera.

(Parte de la Información ha sido obtenida de chirigote.mforos.com)

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

M. Valenzuela Díaz añade que el derrame de la fuente de las Curaderas fue objeto de subasta por parte del ayuntamiento entre los hortelanos circundantes y que más tarde fue aprovechado para construir el lavadero público conocido como el "lavadero de las Pilas. Fue restaurado, ya que se hallaba sin techumbre, en 2013.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Jaenpedia

(04-10-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.