



▶ Fuente del BARRANCO DEL CHORRILLO (Lújar, Granada)



Fuente del Barranco del Chorrillo (J. Rubia, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del BARRANCO DEL CHORRILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo Melero

Municipio:

Lújar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **463073.419** Y: **4070634.336** Huso: **30** Altitud: **519** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Albuñol

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra a unos 200 m. del cortijo Melero. Se accede a pie por uno de los tramos que quedan del viejo camino real que partiendo desde Lujar, vuelve a salir a la carretera que une esta localidad con Motril; pasando por los cortijos Melero, Cortijo de las Piedras, Cortijo Valavero (actualmente restaurado para turismo rural) y la Venta de las Monjas.

Consta de una alberca donde llega el agua del citado barranco. En el momento de la visita, las tuberías de goma existentes estaban desenganchadas y el agua llegaba hasta la alberca por gravedad. Se encuentra bien conservada si bien las canalizaciones viejas existentes que partían de la misma están en mal estado.

En Mayo de 2018, en una nueva visita a la fuente se observa que tras el incendio la alberca se llenó de piedras y tierra, ahora mismo no existe, al igual que todas las pequeñas estructuras que existían se han perdido con la gran erosión que provocó el incendio de la sierra, por ahora sigue saliendo agua del barranco, es de suponer que alguien hará algo para aprovecharla, aunque eso, está por ver.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: Abrevaje de la fauna silvestre

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(15-01-2013)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.