



Fuente del INFANTE CALDERÓN (Ubrique, Cádiz)



Fuente del Infante Calderón (M. Cabello, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del INFANTE CALDERÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca del Infante Calderón (Bujeos Altos)

Municipio:

Ubrique

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **280735.156** Y: **4057124.462** Huso: **30** Altitud: **458** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Bujeos Altos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Finca del Infante Calderón está en la zona de los Bujeos Altos, en Ubrique. Para acceder a ella hay que coger la carretera de Ubrique a Alcalá de los Gazules, llegar hasta las antiguas escuelas (unos dos kilómetros antes de llegar al Mojón de la Víbora) y coger el primer desvío a la izquierda. Hay cuatro grandes surgencias en la finca, que han sido canalizadas, recogidas y puestas en valor por don Francisco Pérez Piñero, su actual propietario (de 91 años de edad). La fuente principal está tapada con hormigón para evitar que caigan los animales en su interior, es la que abastece la finca, el huerto y las vaquerizas.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Una noche los habitantes del cortijo se despertaron con un gran ruido y muchos chapoteos: una vaca había caído en la fuente y fueron necesarios muchísimoa esfuerzos para sacarla, consiguieron salvarla, pero la fuente fue cubierta con hormigón para evitar que no volvieran a caer en ella animales ni personas. Agradecemos a don Mateo Pérez Atienza la gentileza que ha tenido acompañándonos a las fuentes de la finca, mostrándonoslas y contándonos la historia de su construcción.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Cabello y E. Cabello
(13-01-2013)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.