



FUENTE REAL (Lucena, Córdoba)



Fuente Real (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE REAL

Otros nombres conocidos:

Fuente de San Francisco

Pedanía aldea, paraje o pago:

Llanete de San Francisco

Municipio:

Lucena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **368539.797** Y: **4141542.272** Huso: **30** Altitud: **465** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Río Genil

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Enfrente del convento franciscano de la Madre de Dios, fundado en el siglo XVI, se halla una pequeña plazoleta triangular donde se halla esta curiosa fuente.

Se trata de una taza con forma octogonal, con algunos lados arqueados, en cuyo centro se levanta un pilar con cuatro chorros, uno por lado. Encima del pilar se halla el escudo municipal de Lucena. El aspecto general de la fuente es clasicista, se nota que no es una construcción reciente pues recurre a la ornamentación propia de la ilustración.

Evidentemente pertenece a la arquitectura civil de carácter público que esta corriente puso en marcha, por lo que su fisonomía actual procede de principios del siglo XIX ya que esta fuente tiene origen en el año 1842.

En la actualidad sus aguas proceden de la red de aguas potables, en otros tiempos procedían de manantiales cercanos ubicados en el borde de las estribaciones cercanas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Otro: Ornamental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

La fuente se encuentra ubicada en una plazoleta que dispone de varios bancos instalados alrededor de ella y en su cercanía árboles plantados. Todo ello se encuentra en unas condiciones muy aceptables y cuidadas.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Algar Roldán y A. Luque
(27-01-2013)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.