



Pilar de la VENTA DE LAS ERAS VIEJAS (Algodonales, Cádiz)



Pilar de la Venta de las Eras Viejas (J. M. Amarillo, abril 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de la VENTA DE LAS ERAS VIEJAS

Otros nombres conocidos:

Pilar de la Venta, Fuente del Puerto de Las Palmas

Pedanía aldea, paraje o pago:

Madrigueras

Municipio:

Algodonales

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **281398,311** Y: **4081115,561** Huso: **30** Altitud: **353** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Peñón de los Toros (Sierra de Grazalema)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El pilar se sitúa junto a la vereda de Madrigueras y muy cerca de la cañada de Los Puertos a Ronda. Se accede al lugar con facilidad desde la carretera local CA-8102, en el cruce de Las Casas.

Se trata de un gran pilar compuesto por un frontispicio en estado aceptable en el que se mantiene un caño labrado en roca y un largo abrevadero alto para animales de buen porte y dos más pequeños y bajos muy deteriorados. Detrás del frontispicio crece una gran higuera y, a su vez, tras ella, avanza una acequia sin uso y apenas visible unos 200 m hasta una zona poblada de zarzas, chopos y juncos donde se supone estuvo el manantial y lugar de captación que lograba mantener la aportación de agua.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Otra Información

Fuente abandonada por haberse dejado de usar la aportación del arroyo y su posible manantial, acentuado por las construcciones cercanas dotadas de huertos con pozos y la construcción del actual carril de acceso a la carretera.

Para más información visitar los siguientes enlaces:

<http://senderismotercertempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html>

<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198>

Ficha actualizada en abril 2022 por P. Sánchez Gil

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas

(11-03-2013)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.