



Galería del HUERTO DEL CARMEN (Úbeda, Jaén)



Galería y alberca del Huerto del Carmen (V.M. Robles-Arenas, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Galería del HUERTO DEL CARMEN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Úbeda

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **467904.458** Y: **4206644.802** Huso: **30** Altitud: **735** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Loma de Úbeda

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el Huerto del Carmen, junto a la muralla de San Millán, se encuentra una alberca que recoge el agua que mana de una galería que unía la ciudad con extramuros, posiblemente el convento de San Miguel. Este agua era empleada para riego, pero actualmente en la alberca flotan residuos de todo tipo. En el frontal de la alberca se observan tres placas talladas, de izquierda a derecha, en la primera se puede leer "S Juan de la +" 1542-1591, en la central un escudo, y en la tercera el año de restauración del lugar (AÑO MCMXCIX).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Miranda

(15-05-2008)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.