



Alcubilla del LAGAR DE LA CHOZA (Málaga, Málaga)



Alcubilla del Lagar de la Choza (A. Vela Torres, diciembre 2012) Fecha: 15-12-2012

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR DE LA CHOZA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377278,29** Y: **4070844,33** Huso: **30** Altitud: **550** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Las ruinas del Lagar de la Choza son de muy fácil visita. Para ello partiremos de Málaga por la carretera de los Montes, la autonómica A-7000; pasada la Venta del Mirador viene una larga recta que nos llevará a unos túneles. Un poco antes del primero abandonamos la carretera para bajar por una pista forestal de la que sólo habremos que recorrer 350 m antes de llegar a las ruinas.

Un poco antes de éstas hay una cañada estrecha y muy cerrada por la vegetación, por la que únicamente baja agua en los años de lluvias abundantes. Nos introducimos en ella y la remontamos apenas 80 m, al cabo de los cuales veremos a la derecha los restos de la alcubilla donde brotaba el caudal que abastecía al Lagar y llenaba la alberca. De la construcción solamente queda un trozo de la pared; a pesar de ello puede comprobarse que se utilizó el mampuesto, la planta era redonda y estuvo cubierta por una cúpula. El caudal surgente se acumulaba en un pequeño depósito -en la actualidad está cubierto por la tierra- del que partía una tubería de barro que lo conducía al Lagar.

De la conducción se conservan varios tramos. Hay un pequeño sector en el que se observan dos canalizaciones superpuestas; la inferior está compuesta por atanores; la superior es un canal realizado con lajas de piedras. También existe un pequeño distribuidor de agua instalado en la conducción.

La alberca, arruinada al igual que el Lagar, permitía el riego de un pequeño huerto que se extendía ladera abajo.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(16-12-2012)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.