

## **Fuente de los CEPOS (Villacarrillo, Jaén)**



**Fuente de los Cepos, vista general (T. Pérez, abril 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de los CEPOS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **487994,71** Y: **4222580,63** Huso: **30** Altitud: **497** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Ubeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se ubica en el margen derecho de la carretera que une Villacarrillo con Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban y Navas de San Juan.**

**Se trata de pequeñas oquedades y minas de agua construidas recientemente, aunque antiguamente eran rezumes en el suelo. De estas minas, se filtra el agua hacia el exterior y de ahí a una alberca semicircular cortada en dos partes debido a que este fuente está lindando con dos propietarios. De esta alberca va a otra más grande con un ecosistema favorable para herpetos y de ahí se regula el agua hasta un arroyo cercano.**

**Desde esta fuente es canalizada el agua mediante un tubo hacia una orujera cercana y a algunas fuentes más, ahora sin agua.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota?

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Pequeñas casetas y bombeos de agua.**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**Esta fuente ha podido ser localizada, catalogada e inventariada gracias a la ayuda de José Parra y Antonio Pérez Ruiz.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)  
(13-04-2013)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.