

Pozo de CASMA (Barbate, Cádiz)



Pozo de Casma (J. M. Fernández-Palacios, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de CASMA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Sierra de Retín Zahara de los Atunes

Municipio:

Barbate

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **244084,90** Y: **4003213,55** Huso: **30** Altitud: **36** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Sur

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Retín

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Areniscas silíceas del Aljibe

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Localizado en las faldas de la Sierra de Retín, cerca de Zahara, junto a la carretera que conecta con la Nacional 340 camino de Tarifa. Un modesto pozo recoge los rezumes que se producen en el piedemonte de la sierra de Retín, en la transición entre terrenos rocosos y los coluviones de ladera. Los rezumes dan lugar al desarrollo de un pastizal húmedo más persistente.

El pozo, de carácter estacional manante, está abandonado y comido por una espesa higuera. Inmediato a su pie, aguas abajo, se continúa con dos pilares en línea. En las proximidades se observan las ruínas de una casilla a la que abastecía.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)
(13-05-2013)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.