

## Fuente de PALOMARES (Rute, Córdoba)



Fuente de Palomares (M. López Chicano, marzo 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de PALOMARES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Palomares**

Municipio:

**Rute**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **382526,06** Y: **4135283,03** Huso: **30** Altitud: **699** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo del Salado**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Rute-Horconera (05.36)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Hoyos del Huerto, El Chorrillo (Sierra de Rute)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Margas y margocalizas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Esta fuente se localiza a unos 5 km al noreste de Rute, cerca de la aldea de Palomares, entre los kilómetros 18 y 19 de la carretera A-3226. Justo al comienzo del acceso que lleva a la aldea, a la altura del molino o fábrica de aceite de Palomares, tenemos a la izquierda una pequeña área recreativa con árboles, bancos, columpios y contenedores de basura, en cuya parte más occidental, junto a un árbol de tamaño mediano, se encuentra la fuente.

Esta consiste en un pilar pequeño de planta rectangular, cuyos muros están compuestos por dos losas de piedra formando un ángulo de 90 grados, adosados a una alberca originalmente de mampostería. En el momento en el que se visitó la fuente, el agua no fluía por el caño metálico incrustado en el pequeño frontón que hace de término de la atarjea, debido a que la antigua conducción de atadores de cerámica estaba rota. En cambio, el agua rezumaba por el pie del pilar y también había entrada de agua directamente hacia la alberca a través de otra conducción. Junto al conjunto se podían ver un viejo cartel que indicaba que el agua era potable y una toma de agua con contador probablemente para el molino o alguno de los cortijos cercanos. La fuente se sitúa en la parte baja de una pequeña cañada (que llevaba bastante agua en el momento de la visita) cuyo origen se tiene en la Sierra de Rute, y que recorre fundamentalmente terrenos margosos ocupados por cultivos de olivar.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Área recreativa con árboles, bancos, columpios y contenedores de basura.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraig o/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)**

**(28-03-2013)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.