



▶ Fuente de las MONJAS (Lora del Río, Sevilla)



Fuente de las Monjas (J.M. Fernández-Palacios, junio 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las MONJAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Monjas

Municipio:

Lora del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **274562.082** Y: **4180088.983** Huso: **30** Altitud: **350** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Retortillo al Huesna

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Finca del Ciprés

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra muy cerca de la carretera Lora del Río-Constantina, en la cuneta en una vaguada, junto al caserío de la finca Las Monjas a la que abastece. La obra de fábrica (posiblemente del s.XX) está formada por un frontal de tres vasos con arcos de medio punto, con el hueco central de mayor tamaño que los laterales. La estructura simula el cuerpo de una espadaña aunque sin campanas. Tras ella hay un depósito de acumulación en gran medida cubierto con placas de fibrocemento.

El agua se utiliza para abastecimiento del cortijo y, sobre todo, para dar de beber a la ganadería de toros bravos de Las Monjas.

El origen del manantial es incierto; las aguas pudieran provenir de alguna conducción subterránea. El terreno de procedencia son esquistos, cuarcitas y rocas plutónicas paleozoicas arrasadas y meteorizadas en superficie que dan lugar a formaciones arenosas de cobertera con capacidad de almacenar agua.

En las proximidades, al otro lado de la carrera, se encuentra un ejemplar de porte monumental de higuera, cuya presencia bien podría estar vinculada a la existencia de agua subterránea.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

A. García Toro añade que junto a la fuente existía un sauce llorón y a unos 70 m, en la Casilla del Llorón, existía otra surgencia, con su fuente y una pequeña alberca asociada, en la que trágicamente se ahogó una niña pequeña de la familia que en la casilla habitaba.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)
(10-06-2008)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.