



## ▶ Manantial de la CABEZA DE SANTA MARÍA (Arcos de la Frontera, Cádiz)



Manantial de la Cabeza de Santa María (P. Sánchez Gil, octubre 2010)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de la CABEZA DE SANTA MARÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cabeza de Santa María**

Municipio:

**Arcos de la Frontera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **273708,688** Y: **4064454,195** Huso: **30** Altitud: **250** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Vierte al embalse de los Hurones**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro de la Cabeza de Santa María**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Pequeña poza en la ladera del cerro Cabeza de Santa María (443 m) rodeada de un cinturón de rocas de la zona como protección.**

**En épocas de lluvias rezuma por varios puntos y vierte por encima del cordón rocoso, formando una reguera que baja en dirección al cercano embalse de los Hurones, del que dista poco más de 100 m cuando está a plena capacidad. A medida que falta el aporte acuoso va transformándose en un pozo poco profundo. Podría ser utilizado por el ganado cuando está a plena capacidad y como pozo de reserva por los ganaderos para uso humano. En sus cercanías se encuentra la antigua gravera de donde se extrajeron áridos para la presa de los Hurones.**

**Surgencia complicada de localizar cuando falta el reguero que cruza el camino.**

**En ella observamos renacuajos de ranas y tritones.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**Para llegar hasta ella y ampliar información del entorno aconsejamos visitar el blog del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:**

**<http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2010/10/arroyo-atrera-mirador-cabeza-de-sta.html>**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**P. Sánchez Gil**

**(16-07-2013)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.