

## **Pozo del CERCADO (Villaluenga del Rosario, Cádiz)**



**Pozo del Cercado (J. L. Valencia Oca, agosto 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo del CERCADO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Carillas**

Municipio:

**Villaluenga del Rosario**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **287835,047** Y: **4063447,035** Huso: **30** Altitud: **891** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**La Mesa y Sierra de las Viñas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

**El Pozo del Cercado es un pozo situado muy próximo a los pozos de La Bodega. Se accede por el carril que sube al Puerto de Las Viñas y para llegar a él hay que abrir una angarilla muy próxima al pozo. Es un pozo construido con ladrillos, que están sin enlucir, lo cual desentona con el bello paisaje que lo circunda. Se localiza en una zona de contacto entre la sierra caliza de Las Viñas y el terreno de areniscas de La Mesa. Al tratarse de una zona de resume y surgencia de agua, la gente del lugar ha construido desde antiguo, distintos pozos para aprovechar el recurso, así además de los dos pozos de la Bodega, en las cercanías se encuentra también el pozo de Paco Pérez o de Las Carillas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Pozo circular construido en ladrillo formando un brocal de muro alto con dos ventanas para poder sacar agua mediante cubos. Para que no caigan animales a su interior se han colocado una tosca reja de hierro en una de las ventanas y un pequeño somier en la otra. Mejoraría notablemente su aspecto si se enfoscase y se encalase su exterior.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. L. Valencia Oca**

**(08-08-2013)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.