



## ▶ Fuente del PESEBRE (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Fuente del Pesebre (R. Córdoba, 1998)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PESEBRE**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de La Ceperuela**

Municipio:

**Villaviciosa de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322906,893** Y: **4209256,441** Huso: **30** Altitud: **503** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Complejo Vulcano - sedimentario**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra en el cortijo de La Ceperuela, unos 8 km. al sur de la población.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Otro: Abastecimiento del ganado lanar que se cría en la finca.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Ganadería**

## 11 Descripción arquitectónica

La fuente consiste en una casetilla de ladrillo, rematada en forma piramidal de 1.05 m. de altura y 72 cm. de anchura, de cuya cara sur salía anteriormente un caño de agua y hoy ha sido sustituido por un depósito regulador. Comunica con un pilar abrevadero de planta rectangular, con dimensiones de 6,25 por 1,20 m. y 40 cm. de altura, fabricado en ladrillo enlucido con cemento. Está cubierto por una rejilla metálica en forma de triángulo para que solo puedan beber las reses menores (ganado lanar).

A pesar de la fragilidad y escasa calidad de sus materiales de construcción, el pilar está bien conservado debido a su continuo uso y reparaciones; algo peor aspecto presenta la caseta de salida del agua, que ha sufrido diversas reformas que han dejado su huella, especialmente por la parte donde salía el agua.

Desde su construcción, en fecha incierta del siglo pasado, se ha utilizado para el abastecimiento de agua al ganado ovino que se cría en la finca.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(12-09-2013)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.