



## ▶ Fuente de la BOYA (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Boya (R. Córdoba, 1998)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la BOYA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Villaviciosa de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **323155,281** Y: **4216554,262** Huso: **30** Altitud: **713** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Gua diato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Complejo vulcano-sedimentario**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se encuentra en la calle Fuente de la Boya.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Alcuba**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

**Otro: Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población. Según la información suministrada por el ayuntamiento, se ha bebido de ella hasta hace pocos años.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Descripción arquitectónica

Consiste en una alcuba o depósito cubierto, edificado en ladrillo, a cuyo interior se accede por el lado oeste a través de un vano rematado en arco de medio punto y cerrado mediante compuerta metálica. Unos 50 m. al sur se conserva un grifo adosado a la pared y protegido por una casetilla, con el que está conectado el depósito y de donde se tomaba el agua para beber.

Se encuentra en buen estado de conservación, no requiere ninguna intervención especial salvo la de mejorar el enlucido externo de la alcuba.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(12-09-2013)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.