

## **Manantial del CORTIJO DE LAS SALINAS (Sierra de Yeguas, Málaga)**



**Cortijo de las Salinas ([www.iaph.es](http://www.iaph.es))**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial del CORTIJO DE LAS SALINAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de las Salinas**

Municipio:

**Sierra de Yeguas**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **331548,425** Y: **4110205,057** Huso: **30** Altitud: **446** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra y Mioceno de Estepa (05.43)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se trata de una salina de interior, existen numerosas balsas, que alcanzan prácticamente una hectárea de extensión, en uno de los extremos se localiza la captación del agua del manantial y dos calentadores.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Balsas de evaporación**

## 6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Otro: Explotación minera**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**La explotación se encuentra en activo, aprovechando especialmente los meses de mayor evaporación (junio, julio, agosto y septiembre)**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Descripción arquitectónica

Son significativos en la construcción los estanques, de elaborados empedrados, impermeabilizados con barro y el aljorín. Los materiales principales son piedra y barro, trabados con técnica de mampostería. En algunos estanques se emplea también bovedilla y hormigón. El estado de conservación es bueno, manteniéndose la actividad.  
([http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i18073#\\_documentacion](http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i18073#_documentacion))

## 12 Otra Información

Información adicional en el documento: Dirección General de Bienes Culturales. Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. Cortijo las Salinas, 1992.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Medio**

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 14 Valoración General

**Media**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**V. Ribera**  
(16-09-2013)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.