

Fuente de la MOSCA (Villanueva del Rey, Córdoba)



Fuente de la Mosca (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la MOSCA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villanueva del Rey

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **311533,393** Y: **4230505,001** Huso: **30** Altitud: **548** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de un manantial con una mínima arquitectura, consistente en una piletilla de planta rectangular o cuadrada que, a manera de arca, recoge sus aguas. Este tipo de estructuras es típico en esta zona, por ejemplo, las fuentes del Hortal y del Alguacil, entre otras.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: **Piletilla de recogida de agua**

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

Otro: **Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población. Quizá tuvo un uso industrial pues está situada junto a un antiguo alfar, que podría haber empleado sus aguas para la preparación del barro.**

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Descripción arquitectónica

Se estructura en torno a un depósito de agua de planta cuadrangular, realizado en ladrillo enlucido con mortero, de 90 cm. de lado y 1 m. de profundidad.

Al exterior aparece cubierto por una caseta de ladrillo también de planta cuadrada, de 1,60 m. de lado, edificada en ladrillo colocado de plano y trabado con argamasa, con muros de unos 40 cm. de espesor que cierran el depósito por sus lados sureste, suroeste y noroeste; en la pared noreste se encuentra la abertura para la toma de agua. La cubierta tiene dos partes bien diferenciadas; la zona suroeste presenta cubierta a un agua formada por losas planas de pizarra, mientras la mitad noreste remata en un arco de ladrillo que forma una bóveda que hoy se encuentra partida pero que en su día debió enmarcar el acceso con forma de arco de medio punto. En su interior hay restos de pintura a la almagra que cubre todas las paredes y la bóveda.

Su estado de conservación arquitectónica es pésimo. Han desaparecido tanto buena parte del enlucido interior como el arco de medio punto que daba acceso al agua. La fuente requiere la restauración integral de la cubierta y un enlucido general.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(05-11-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.