

Fuente de las DELICIAS (Montoro, Córdoba)



Fuente de las Delicias (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las DELICIAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Montoro

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **378713,493** Y: **4208972,705** Huso: **30** Altitud: **189** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

En el extremo occidental del término, en un brazo que se introduce dentro del término municipal de Pedro Abad y junto al Guadalquivir.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: Uso agrícola particular para riego de cultivos y otras necesidades del cortijo donde se ubica.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (fitosanitarios...)

11 Descripción arquitectónica

Esta fuente es de propiedad privada y se compone por una alberca de planta cuadrada, de unos 6 m. de lado, en donde el agua entra por el lado sur procedente de una moderna construcción de ladrillo provista de un caño metálico, de sección circular y un llamativo color verde, y una estructura escalonada por donde el agua desciende formando cascada.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Tradicionalmente ha sido utilizada para el uso agrícola particular para riego de cultivos y otras necesidades del cortijo donde se ubica. Presenta buen estado por ser fábrica moderna y estar en uso, materiales de escasa calidad.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-10-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.