

## **Mina de la CAÑADA DEL CHARCÓN (Cútar, Málaga)**



**Mina de la Cañada del Charcón (A. Vela Torres, agosto 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina de la CAÑADA DEL CHARCÓN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Cútar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **390519,463** Y: **4076631,565** Huso: **30** Altitud: **270** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Metapelitas de Sierras Tejeda - Almijara (060.065)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Situada a las afueras del casco urbano de Cútar, nos acercaremos a la mina bajando por la calle Molino hasta el final, donde comienza una fuerte bajada que nos conducirá a unos bancales cultivados con frutales, entre los que sobresale un enorme algarrobo.

Continuaremos hacia la derecha, por un camino de gran pendiente que finaliza en una terraza con cítricos; en el extremo opuesto, lindando con el cauce de la Cañada del Charcón, se encuentra la mina.

Aunque el minado está encharcado, es posible que no todo su caudal acabe en la alberca pues hemos observado que, debajo de ésta, incrustado en la tierra, hay un pequeño tubo metálico por el que vierte un delgado hilo directamente al arroyo. Desconocemos cuál es la procedencia de este flujo pero su cercanía a la mina nos hace pensar en hipotéticas filtraciones en la solera de la misma.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Descripción arquitectónica

**La galería, de corto desarrollo, es de reducidas dimensiones -algo menos de 1 m. de altura, 60 cm. de anchura- y, quizás por ese motivo, sus paredes carecen de revestimiento. Junto a la bocamina se sitúa una alberca de mediano tamaño, erigida con ladrillos y rasillas.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(07-08-2013)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.