



Fuente de la RAHIGE (Canillas de Aceituno, Málaga)



Fuente de la Rahige (F.D. Puertas Ravira, diciembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la RAHIGE

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Rahige

Municipio:

Canillas de Aceituno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **405188.636** Y: **4081216.297** Huso: **30** Altitud: **660** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Tejeda

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Fuente del **PARAJE DE LA RAHIGE**

4 Descripción

Situada muy próxima al río Almánchares junto a la carretera entre Canillas de Aceituno y Sedella, encontramos una fuente pública reciente que suministra sus aguas a una zona de acampada y esparcimiento, a la vez que área cultural recreativa de montaña, acondicionada por los servicios de la Junta de Andalucía.

La Rahíje es uno de los parajes más hermosos de Sierra Tejeda donde el protagonista es el río Almanchares, que deja a su paso hermosas cascadas y pozas. Sus aguas cristalinas son muy apreciadas por todos los que se acercan a este enclave natural. Además, la Rahíje ofrece la posibilidad de practicar algunos deportes de aventura, como el barranquismo.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Senderismo y Naturaleza en el Sur comenta en su Facebook lo siguiente: El estado actual de la fuente no se parece en nada al de las fotos de la ficha. El área recreativa está totalmente destrozada por el temporal de lluvias de hace varios años. No hay barbacoas, ni mesas, ni nada de nada. Las aguas la arrasaron.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. D. Puertas Ravira (La Vereita-Marbella)
(27-03-2006)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.