



Mina del LAGAR DE CASTAÑEDA (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar de Castañeda (A. Vela Torres, septiembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DE CASTAÑEDA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Chaperas

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376249,233** Y: **4079338,202** Huso: **30** Altitud: **700 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación se hará por la carretera A-7000, ya sea partiendo de Málaga o de Colmenar. La abandonaremos en el kilómetro 11, tomando un carril que a los 3 km. nos lleva a un viejo monolito señalizador, ubicado en un cruce de carriles. Siguiendo al frente, 700 m. más abajo alcanzamos una bifurcación en la que vamos a seguir por la derecha, en busca del siguiente cruce, donde torceremos a la izquierda. Más adelante el carril vuelve a dividirse en dos; siguiendo al frente, al cabo de 800 m. llegamos a la cañada en la que se abre la bocamina, 50 m. por debajo del carril.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

La mina ha sido excavada en el cauce de una cañada de gran pendiente; la apariencia externa es el de una obra moderna consistente en un tabique de cerramiento y un techo realizado con vigas de doble T y bovedillas. En el centro de la pared se abre un hueco que hace las funciones de puerta.

En el interior se ve una amplia sala de 2 m. de anchura por 3 de fondo, amplitud que ha obligado a levantar una pilastra de ladrillos para sostener el techo. En la esquina derecha del fondo se sitúa el inicio de una galería descendente que alcanza una longitud de 5 m. Está excavada en la roca, con las paredes y techo carentes de cualquier revestimiento.

Sobre la solera de la galería se ha depositado una gruesa capa de barro muy blando y, sobre éste, una lámina de agua de apenas 10 cm., aunque en temporadas de lluvia el volumen almacenado tiene que ser mucho mayor porque en las paredes se ven marcas de niveles de hasta 1 m. de altura.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(22-09-2013)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.